

MULTITHERM 110

Holzfaserverplatte für Dächer und hinterlüftete Wände
3therm | insulation

Sicherheitsdatenblatt
vom: 31 / 09 / 2017
Revision Nr. 02 vom: 22 / 07 / 2021
Seite 1 von 3

1 BEZEICHNUNG DESSTOFFS BZW. DES GEMISCHES UND DES UNTERNEHMENS

- | | | |
|-----|---|---|
| 1.1 | Name des Produkts | MULTITHERM 110 |
| 1.2 | Verwendung des Stoffes oder Gemisches | Holzfaserverplatten der letzten Generation für Dächer und belüftete Wände |
| 1.3 | Einzelheiten zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts | Gebr. Schneider Holz GmbH Kappel 28 - 88436 Eberhardzell
Telefon +49 7355 9320-0 - Fax +49 7355 9320-300 |

2 MÖGLICHE GEFAHREN

- | | | |
|-----|---------------------------------------|--|
| 2.1 | Einstufung des Stoffes oder Gemisches | Das Produkt muss nicht gemäß den CE-Vorschriften gekennzeichnet werden |
| 2.2 | Kennzeichnungselement | - |
| 2.3 | Sonstige Gefahren | Dieses Produkt stellt kein besonderes Risiko dar. Bei der Verarbeitung sind die gleichen Staubschutzmaßnahmen zu berücksichtigen wie bei der Holzverarbeitung. |

3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

- | | | |
|-----|---------------------------------|---|
| 3.1 | Gefährliche Inhaltsstoffe | Enthält keine gefährlichen Bestandteile gemäß der Richtlinie 1999/45/EG |
| 3.2 | Nicht gefährliche Inhaltsstoffe | Platten aus Fichtenholz, 4% formaldehydfreies PMDI-Harz, 1% Paraffin |

4 ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

- | | | |
|-----|--|---|
| 4.1 | Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen | Das Produkt stellt kein besonderes Risiko dar. Bei der Verarbeitung sind die gleichen Staubschutzmaßnahmen wie bei der Holzverarbeitung zu ergreifen. |
| 4.2 | Nach Einatmen | Es sind keine Maßnahmen zu ergreifen |
| 4.3 | Nach Augenkontakt | Bei Kontakt mit Holzfaserverstaub mit Wasser reinigen. |
| 4.4 | Nach Hautkontakt | Bei Kontakt mit Holzfaserverstaub mit Wasser reinigen. |
| 4.5 | Nach Verschlucken | Es sind keine Maßnahmen zu ergreifen |

5 MAßNAHMEN BEI BRANDBEKÄMPFUNG

- | | | |
|-----|--|---|
| 5.1 | Löschmittel | Verwenden Sie für den Brand geeignete Löschmittel. Das Produkt benötigt kein spezielles Löschmittel. Empfohlen Wasser, Kohlendioxid, Trockenlöschpulver, Löschschäume. |
| 5.2 | Löschmittel die aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden dürfen | Nicht bekannt |
| 5.3 | Hinweise für Personen zur Brandbekämpfung | Verwenden Sie ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät. Im Brandfall bilden sich die folgenden Verbrennungsgase:
Kohlenmonoxid (CO) ; Kohlendioxid (CO ₂) ; Stickoxid (NO _x) |

MULTITHERM 110

Holzfaserplatte für Dächer und belüftete Wände
3therm | insulation

Sicherheitsdatenblatt

vom: 31 / 09 / 2017

Revision Nr. 02 vom: 22 / 07 / 2021

Seite 2 von 3

6 MAßNAHMEN BEI UNBEANSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1	Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und in Notfällen anzuwendende Verfahren	keine
6.2	Umweltschutzmaßnahmen	keine
6.3	Methoden für die Reinigung	Nicht erforderlich

7 HANDHABUNG DER LAGERUNG

7.1	Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung	keine
7.2	Bedingungen zur sicheren Lagerung	Lagerklasse 11; brennbare Feststoffe. Beachten Sie die Regeln des vorbeugenden Brandschutzes. Selbstzündend bei einer Umgebungstemperatur von 200°C.

8 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

8.1	Zu überwachende Parameter	Arbeitsplatzgrenzwert nach EU TRGS 553 OEL: 2mg/m ³
8.2	Begrenzung und Überwachung der Exposition	Atemschutz: Maske Typ P2/FFP2 verwenden. Augenschutz: die üblichen Schutzmaßnahmen beachten Körperschutz: normale Arbeitskleidung Handschutz: die üblichen Schutzmaßnahmen beachten, kein spezielles Material erforderlich Hygienemaßnahmen: Hände waschen vor den Mahlzeiten und nach der Arbeit

9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1	Allgemeine Angaben	Erscheinungsbild: hellgelbe bis braune Farbe mit strukturierter Oberfläche Aggregatzustand: feste Platten Geruch: Holz
9.2	Sicherheitsdaten	Explosionsgefahr: keine Brennpunkt: >200°C
9.3	Sonstige Angaben	Dichte: 110 kg/m ³

10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1	Zu vermeidende Bedingungen	Feuer
10.2	Unverträgliche Materialien	-
10.3	Gefährliche Zersetzungsprodukte	Keine bekannte Gefahr durch Produktzersetzung

MULTITHERM 110

Holzfaserverplatte für Dächer und belüftete Wände
3therm | insulation

Sicherheitsdatenblatt
vom: 31 / 09 / 2017
Revision Nr. 02 vom: 22 / 07 / 2021
Seite 3 von 3

11 TOXIKOLOGISCHE HINWEISE

11.1	Reizbarkeit der Haut	keine
11.2	Sensibilisierung	Holzstaub kann Asthma verursachen
11.3	Toxizität bei regelmäßiger Einnahme	keine

12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1	Biologische Abbaubarkeit	Biologisch abbaubar
12.2	Allgemeine Informationen	Das Material hat keine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt

13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1	Produkt	Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften in einer Verbrennungsanlage. Abfallklassifizierung für nicht kontaminierte Materialien nach AVV: EAK 03 01 05, 17 02 01 (Holzabfälle)
13.2	Verpackung	Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften in einer Verbrennungsanlage. Abfallschlüssel der PE-Folie: 15 01 02 Abfallschlüssel der Holzpalette: 15 01 03

14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

14.1	GGVSEB	Nicht gefährliches Material gemäß ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, IATA-DGR-Vorschrift
------	--------	---

15 RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1	Stoffsicherheitsbeurteilung	Nicht erforderlich
15.2	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien	Nicht erforderlich
15.3	Gefahrenkomponenten zur Kennzeichnung	S-Sätze: S 22 Staub nicht einatmen - S 41 Im Brand- und/oder Explosionsfall keine Dämpfe einatmen

16.3 SONSTIGE ANGABEN

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen lediglich eine allgemeine Beschreibung unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten dar. Wir übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Eignung dieser Informationen und deren Verwendung. Die Beurteilung der Eignung eines Produkts für eine bestimmte Anwendung liegt in der Verantwortung des Kunden. Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen und Informationen im Falle von Aktualisierungen der neuen Gesetzgebung zu ändern. Hierin wird keine Garantie ausgedrückt oder impliziert.